SEMIPOLEA VENTILVAR 2000 PARA YAMAHA T MAX 530 CC

CÓDIGO: 6115285B

MARCAS Y MODELOS COMPATIBLES

Marca	Modelo
YAMAHA	YAMAHA T MAX 530 ie 4T LC 2012->2014 (J409E) ATENCIÓN: EN CASO que se MONTE JUNTO al Multivar Malossi MHR - NO UTILIZAR EN NINGÚN CASO el distanciador suministrado en el kit variador, ya que la correa chocaría con el cárter
YAMAHA	YAMAHA T MAX 530 ie 4T LC 2015->2016 (J409E) ATENCIÓN: EN CASO que se MONTE JUNTO al Multivar Malossi MHR - NO UTILIZAR EN NINGÚN CASO el distanciador suministrado en el kit variador, ya que la correa chocaría con el cárter
YAMAHA	YAMAHA T MAX 530 ie 4T LC euro 4 2017-> (J415E) ATENCIÓN: EN CASO que se MONTE JUNTO al Multivar Malossi MHR - NO UTILIZAR EN NINGÚN CASO el distanciador suministrado en el kit variador, ya que la correa chocaría con el cárter
YAMAHA	YAMAHA T MAX 560 ie 4T LC euro 5 2020->2021 (J420E) ATENCIÓN: EN CASO que se MONTE JUNTO al Multivar Malossi MHR - NO UTILIZAR EN NINGÚN CASO el distanciador suministrado en el kit variador, ya que la correa chocaría con el cárter
YAMAHA	YAMAHA T MAX 560 ie 4T LC euro 5 2022-> ATENCIÓN: EN CASO que se MONTE JUNTO al Multivar Malossi MHR - NO UTILIZAR EN NINGÚN CASO el distanciador suministrado en el kit variador, ya que la correa chocaría con el cárter
YAMAHA	YAMAHA T MAX DX 530 ie 4T LC euro 4 2017-> (J415E) ATENCIÓN: EN CASO que se MONTE JUNTO al Multivar Malossi MHR - NO UTILIZAR EN NINGÚN CASO el distanciador suministrado en el kit variador, ya que la correa chocaría con el cárter
YAMAHA	YAMAHA T MAX SX 530 ie 4T LC euro 4 2017-> (J415E) ATENCIÓN: EN CASO que se MONTE JUNTO al Multivar Malossi MHR - NO UTILIZAR EN NINGÚN CASO el distanciador suministrado en el kit variador, ya que la correa chocaría con el cárter
YAMAHA	YAMAHA T MAX Tech MAX 560 ie 4T LC euro 5 2020->2021 (J420E) ATENCIÓN: EN CASO que se MONTE JUNTO al Multivar Malossi MHR - NO UTILIZAR EN NINGÚN CASO el distanciador suministrado en el kit variador, ya que la correa chocaría con el cárter
YAMAHA	YAMAHA T MAX Tech MAX 560 ie 4T LC euro 5 2022-> ATENCIÓN: EN CASO que se MONTE JUNTO al Multivar Malossi MHR - NO UTILIZAR EN NINGÚN CASO el distanciador suministrado en el kit variador, ya que la correa chocaría con el cárter