

RepAC

Reparatursatz, Klimaanlage

Mit dem Reparatursatz können getrennte Aluminiumrohre der Klimaanlage verbunden oder auch ganze, gerade Rohrschnitte ersetzt werden. Zur Reparatur sind Aluminiumrohre mit den Außendurchmessern 10, 12, 14, 16 und 18 mm in jeweils 20 cm Länge sowie die passenden Verbindungssets, be-

stehend aus Verschraubungskomponenten und Dichtungen, enthalten. Rohrschneider, Entgrater und Schleifvlies sind zur fachgerechten Verarbeitung notwendig und bei diesem Reparatursatz ebenfalls im Lieferumfang. Die Dichtringe in den Sets sind für alle üblichen Kältemittel geeignet.

Material:

Aluminium
HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-
Butadien-Kautschuk)

Oberfläche:**Info:**

eloxiert
mit Dichtungen
mit Anschlussrohr

Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Dichtring-Ø mm	Menge	LE	Artikel-Nr.
1,0	10,0 12,0 14,0 16,0 18,0	10,0 12,0 14,0 16,0 18,0	98	1	54272015
Inhalt		Außen-Ø mm	Dichtring-Ø mm	ME	
RepAC		10,0	10,0	1	51272010
		12,0	12,0	1	51272012
		14,0	14,0	1	51272014
		16,0	16,0	1	51272016
		18,0	18,0	1	51272018

